

De : Inspecteur du Travail

Envoyé : lundi 29 juillet 2019 10:43

À : Directeur Verallia Chalon ; RRH Chalon

Cc : CARSAT ; CHSCT ; cgt.verre.chalon71

Objet : toiture four N°1

Bonjour Monsieur BESNARD,

J'ai été informé d'un tract CGT en ce qui concerne le four N°1.

Pouvez-vous me préciser les mesures qui ont été prises pour mettre hors d'eau le bâtiment. (mise en place d'une bâche temporaire ou intervention d'Avenir Métal de façon sécurisée). La piste d'intervention des Pompiers comme évoqué par Monsieur LAPORTE a-t-elle été envisagée ?

Je vous remercie de me faire un retour précis sur ce point.

Sur le fond, il existe un sujet en ce qui concerne le bâtiment. Je vais initier une réunion **le 12 septembre 2019** :

9H30/12H00 :

- toitures et bardages amiante, objectif des filets en sous-face présents au niveau du four N°1.

14H00/17H00 :

- Sécurisation des interventions en toiture.

Le CHSCT et Monsieur LAPORTE, contrôleur sécurité CARSAT sont en copie du présent courriel.

La CGT VERALLIA est en copie. Merci de transmettre ce courriel aux autres organisations syndicales.

Bonne réception.



GUYOT Michel,
Inspecteur du Travail,
Direccte BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Unité Départementale de Saône et Loire
Unité de contrôle Est - Section 14
3, rue VIREY
71100 CHALON SUR SAONE
Tel :
Fax :
E-mail :

 Pensez à l'environnement : n'imprimez que si c'est nécessaire.